

## 第 18 回津波対策工事点検

2013.10.11 午前 11 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

防波壁以外…市原子力政策室長

静岡県危機管理部 危機管理監代理、理事、原子力安全対策課班長

### 点検項目

5 号機受電回路の増設にかかる設備概要説明

5 号機受電回路の増設にかかるシーケンス検査などの社内検査記録確認

操作手順書の整備状況確認

### 午後から現場点検

3.4 号機サービス建屋 2 階（非管理区域）5 号機受電回路の増設にかかる電源盤状況確認  
（マスコミ公開）

4 号機タービン建屋 2 階、地下 1 階（管理区域）5 号機受電回路の増設にかかる回路状況  
確認

5 号機原子炉建屋地下 1 階（非管理区域）5 号機受電回路の増設にかかる遮断器 3 台、電  
源盤状況確認（マスコミ公開）

5 号機中央制御室 5 号機受電回路の増設にかかる操作盤、操作手順書などのマニュアル設  
置場所状況確認

県からは「5 号機の受電回路 2 回線から 3 回線への増設は計画どおり設置されているこ  
とを確認した。電源確保と早期復旧は大変重要で非常時には欠かせない要素である。い  
ざというときに機能するようしっかりと維持管理をすること、取り扱いを円滑にできる  
ようにしてほしい。まだまだ津波対策工事は残っている。確実な施工を続けてほしい」  
と問点検結果の説明があった。

点検結果に異常は見られなかった。外部電源は有事に備えて、多様性をもたせること  
で信頼性が増す。あとはしっかりと機能が発揮できるよう確実な操作手順で運用してほし  
い。9 月 25 日には追加対策も発表され、工事期間も延長されたが、多岐にわたる工事  
には、いっそう安全性に気を配って無事故で完遂してほしい。

以上