

第 33 回津波対策工事点検

2014.11.28(金)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
・防波壁 … 御前崎市植田検査監、交通基盤部・静岡土木事務所 ((7) 2 班体制で点検実施)
・補給水系などの注水配管の追設…原子力政策室 沖室長、静岡県危機管理部(3)

点 検 項 目

〈防波壁〉

- 5 号放水路部 (継壁) 壁部の基準高、延長の実測 (1 箇所)
- 放水路部 (海側) 塗装の塗膜厚の実測 (1 箇所)
- 地盤改良 (一般部・陸側) の表層改良(基準高・深さ)、高圧噴射攪拌(基準高・深さ) (1 箇所)
- 4 号放水路部 (継壁) 壁部の基準高、延長の実測 (1 箇所)
(防波壁設置工事の確認：マスコミ公開)

〈補給水系などの注水配管の追設〉

- 午前中 事務所内での「補給水系などの注水配管の追設」の工事概要、書類点検(社内検査記録)の確認
- 午後 【現場確認】青服に着替え 3 号補助建屋内より補給水系などの注水配管の確認
配管溶接部の確認

実測点検の結果、静岡県からは「防波壁、地盤改良工事については、県の点検基準を満たしていることを確認しました。防波壁はの一般部については全延長にわたり嵩上げ工事が完成しているが、今後も計画とおり工事を進め、津波に対する安全性を高めてほしい」

「補給水系配管などの注水配管の施工については溶接部を含め計画どおり行われていることを確認した」との講評があった。

御前崎市植田検査監からは「年末にさしかかり、慌ただしくなる時期で、また風の強い日も多くなるので、工事の安全には注意してほしい」との講評があった。

以上