

第 36 回津波対策工事点検

2015.1.23(金)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
・防波壁 … 御前崎市植田検査監、交通基盤部・静岡土木事務所 ((6) 2 班体制で点検実施)
・配管・電路類サポート改造工事…原子力政策室 沖室長、静岡県危機管理部(3)

点 検 項 目

〈防波壁〉

- 3 号放水路部 (継壁・陸側) 塗装の塗膜厚の実測 (1 箇所)
- 5 号放水路部 (継壁・陸側) 塗装の塗膜厚の実測 (1 箇所)
- 壁部 (たて壁下部補強) 基準高・延長・幅・高さ (2 箇所)
- 1・2 号放水路部 (継壁・陸側) 塗装の塗膜厚の実測 (1 箇所)
- 放水路部 (継壁・海側) 塗装の塗膜厚の実測 (2 箇所)
- 壁部 (継壁・陸側) 塗装の塗膜厚の実測 (1 箇所)

〈可搬設備の確保〉

- 午前中 事務所内での「配管・電路類サポート改造工事」のうち配管サポート改造対策工事等概要、書類点検(社内検査記録)の確認
- 午後 【現場確認】配管サポート改造の確認(4 号非管理区域 非常用電源給気フィルター室、管理区域補給水系)
 - * 4 号非管理区域 非常用電源給気フィルター配管サポート改造の確認: マスコミ公開

〈講 評〉

実測・安全点検の結果、静岡県からは「防波壁については、点検基準に適合していることを確認しました。今後の工事についても計画どおり進めてほしい」

「配管・電路類サポート改造工事については、中部電力の計画どおり進んでいることを確認した。配管類のサポートは非常に重要な設備であり、数が多いと思うが工事を確実に実施し、中電においても確認をしっかりと行ってほしい」との講評があった。

御前崎市植田検査監からは「風が大変強い時期で、現場では十分な安全管理を行い、安全第一に引き続き工事を進めてほしい」との講評があった。

以上