

第 38 回津波対策工事点検

2015.3.19(木)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

・「油内包機器からの漏えい拡大防止対策」…市原子力政策室室長、静岡県危機管理部(3)

点 検 項 目

〈「油内包機器からの漏えい拡大防止」〉

- 午前中 事務所内での「油内包機器からの漏えい拡大防止」について概要、書類点検(社内検査記録)の確認・65 か所設置計画
- 午後 【現場確認】4 号機原子炉建屋 「原子炉機器冷却水ポンプ」「軽装用空気・所内用空気圧縮機」のドレンリム(油受け)、固定と堰の確認を行う。5 か所確認。
 - * 「油内包機器からの漏えい拡大防止」の確認：マスコミ公開

〈講 評〉

「油内包機器からの漏えい拡大防止」については、「内部火災対策のうち、油を内包する機器からの油の漏えい拡大防止対策工事について、現在までに完了している範囲の点検を行い、点検結果について工事が計画どおり進んでいることを確認した。残りの対策工事についてもこれまで同様に計画どおり進めてほしい」との講評があった。

御前崎市沖室長からは「新規制基準を踏まえて、引き続き安全性向上対策工事を進めてほしい」との講評があった。

* 今月の防波壁設置工事の点検については行わない。

以上