

第 40 回津波対策工事点検

2015.5.20(水)午前 10 時 00 分～午後 3 時 20 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

- ・防波壁・・・御前崎市検査監、静岡県交通基盤部
- ・電源盤などの上層階及び高台への設置・・・市原子力政策室、静岡県危機管理部(3)

点検項目

〈防波壁〉

- 書類点検（東工区、西工区）
- 現場点検（西工区）
 - ①H-75 地盤改良（一般部）表層改良（海側）基準高、幅、深さ H1
 - ②5 号地盤改良（放水路部）表層改良（陸側）基準高、幅、深さ H1
 - ③3 号放水路部掘削状況

〈電源盤などの上層階及び高台への設置〉

- 書類点検
- 現場点検
 - 4 号原子力建屋内 電源盤（コントロールセンター及び切替盤）据付状況確認。ナット締付確認（トルクレンチにより 2 1 6 N 確認）確認状況をマスコミ公開

〈講評〉

実測・安全点検の結果、静岡県からは、「電源盤が計画どおり据え付けられていることを確認しました。緊急時の電源供給は重大事故対策として重要であり、残りの電源盤の据え付け工事や電気工事についても確実に実施してもらいたい。」「防波壁について、点検基準を満足していることを確認しました。安全管理に留意し、計画どおり工事を進めていってもらいたい。」との講評があった。

御前崎市からは、「今後暑くなってくるため、健康に注意し、安全第一に工事を進めてもらいたい。」との講評があった。