

第9回津波対策工事点検

2012.9.5 午前10時00分～ 午後3時10分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5階

防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市企画財政課長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

防波壁設置工事 西工区 深礎（特殊部 1-2u 西、1-2u 東）

同 東工区 深礎（特殊部 4号-1：4u 西、3号-2：3u 東）

配筋（鉄筋径、本数）点検

防波壁設置工事 上部工 西工区 壁部（床板） H-17、H-33、H-37

同 東工区 壁部（床板） H-54、H-105

出来形（基準高、延長、幅、厚さ）点検

防波壁基礎工事 東工区 連壁基礎 No.160、No.191、No.199

出来形（天端高、施工幅、施工厚）点検

防波壁以外班…静岡県危機管理部

建屋外壁の防水構造扉の信頼性強化に係る社内検査記録確認

水密扉の追加設置・補強に係る社内検査記録・書類確認

4号機原子炉建屋（非管理区域）にて大物搬入口強化扉の現場状況確認

4号機原子炉建屋（非管理区域）にて水密扉3カ所の追加設置・補強の現場確認

津波対策工事の一部工期延長となったことで、これまでどおり点検を実施する。ただ、工程によって必ずしも月1回となるか、工事進ちよくに合わせて点検していく。

防波壁、防波壁以外とも点検結果は異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了