

## 第 25 回津波対策工事点検

2014.6.24 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階  
・防波壁 … 御前崎市検査監、交通基盤部・静岡土木事務所 ((7) 2 班体制で点検実施)  
・建屋外壁貫通部止水対策工事 … 市原子力政策室室長、静岡県危機管理部(3)

### 点 検 項 目

#### 〈防波壁〉

- 西・東工区の壁部（継壁・たて壁下部補強）の基準高及び延長、高さなどの実測
- 西・東工区の壁部（たて壁下部補強）の補強鉄筋定着長の実測（132 箇所）
- 西・東工区の壁部（継壁）の塗膜厚の実測（75 箇所） 陸側

#### 〈建屋外壁貫通部止水対策工事〉

- 午前中 事務所内で概要説明、社内検査記録の確認
- 4 号機建屋 原子炉隔離冷却系、高圧炉心スプレイ系、余熱除去系、緊急時電源設備
- 海水熱交換器建屋 原子炉機器冷却水系
- 緊急時海水取水ポンプ室 緊急時海水取水  
(主要配管、電線管の止水対策(シリコンシール)の点検：マスコミ公開)

実測点検の結果、全ての点検箇所において設計の規格値を満たすものであり、静岡県からは「防波壁嵩上げ工事について、点検基準に合致していることを確認した。梅雨の雨季で現場が滑りやすくなることから、足場対策など現場の安全管理をしっかりとお願いする」

「4 号機建屋外壁の配管と電線管の貫通部について、シール材が適切に施工されていることを目視で確認した。残りの箇所についても、計画とおりに施工されるよう確実に進めていただきたい。また、工事に当たっては、施工業者だけでなく、中部電力の責任で確実に確認し、明確な記録を残すようお願いする」との講評があった。

御前崎市沖室長からは、「今後とも安全対策をしっかりと行い、住民の安心につながるよう確実にお願いしたい」との講評があった。

以上