


点検箇所・要対策箇所位置図



第二小

池新田高

R3点検1
R3要対策箇所1

R3点検3
R3要対策箇所3

R3点検21
R3要対策箇所5

R3点検17

R3点検27

OR3点検26

R3要対策箇所4 (過年度点検箇所)

R3点検25

LEAPen



R3点検2

OR3点検16


R5要対策箇所7
(過年度点検箇所)

縮尺 1 : 4000

浜岡中




点検箇所・要対策箇所位置図





R3要対策箇所1
(過年度点検箇所)

第一小


縮尺 1 : 5000





点検箇所・要対策箇所位置図




縮尺 1 : 4000



点検箇所・要対策箇所位置図



縮尺 1 : 5000




点検箇所・要対策箇所位置図




浜岡北小


縮尺 1 : 8000





点検箇所・要対策箇所位置図



縮尺 1 : 6000



点検箇所・要対策箇所位置図



縮尺 1 : 5000

