

第 11 回津波対策工事点検

2012.10.31 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

防波壁班…県検査室長、市原子力政策室長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

防波壁設置工事 上部工 西工区 H-12、H-51

同 東工区 H-53、H-72、H-90、H-95

出来形検査壁部（たて壁）（延長、部材幅、高さ、基準高）検査

防波壁設置工事 上部工 西工区 西側端部盛土施工延長検査

同 東工区 東側端部盛土施工延長検査

防波壁設置工事 上部工 東工区 H-67、H-82、

出来形検査壁部床板（基準高、延長、幅、厚さ）検査

工事施工にあたっては安全第一で進めてほしい。

防波壁点検結果は基準を満足しており異状なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了