

第 14 回津波対策工事点検

2013.3.27 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
防波壁以外…市原子力政策室長

点検項目

防波壁以外班…静岡県危機管理部

地下配管ダクト点検口、入口扉等閉止に係る設置方針・設備概要説明

取水槽への漂流物流入防止対策に係る社内検査記録確認・点検

取水槽への漂流物流入防止対策に係る質問に対する説明

①既設整流装置の漂流物に対する健全性

②漂流物流入防止ネットの設計での引き波の水圧と流速に対する健全性

現場点検

3 号取水槽（ネットロープ・主ロープアンカーピッチ、ロープ径を寸法測定）、4 号取水槽、5 号取水槽、2 号取水槽

防水構造扉に対するパッキンの経年劣化を考慮した保全計画の策定

真摯に取り組んでいる中でも主ロープのアンカーボルトの締めが甘い個所が見受けられた。点検記録の整理手法も改善の余地がある。しっかり記録整理することでいっそうの信頼確保にもつながる。

点検結果は異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了