

第 16 回津波対策工事点検

2013.7.18 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階
防波壁以外…市会計課係長・市原子力政策室長

点検項目

防波壁以外班…静岡県危機管理部

「水源・給水方法の多様化」に係る概要説明

新野川からの取水設備（ハイドロサブシステム）に係る設備概要説明

現場点検

高圧ガスタービン発電機用燃料タンク据え付け工事状況確認（100^{キロリットル}タンク×16基）

ハイドロサブの配備状況確認（φ150 ホース展長敷設状況確認）

取水ホース敷設方法確認

ハイドロサブ運転状況確認（水中ポンプで給水）

敷地西側の盛り土部分で取水ホース敷設状況

3号機取水槽にて送水状況確認（送水量 44 m³/h・送水圧 1.1mP）

5号機原子炉建屋への取水ホース接続方法確認

「新野川からの取水設備」に係る社内検査記録確認

訓練実績確認（支援消防班による訓練）

県からは新野川からの取水設備であるハイドロサブが計画どおりの流量と水圧が確保できていることを確認した。今後操作を繰り返し、緊急時の訓練などを今後確認したいと点検結果の説明があった。

点検結果は異常なし。計画どおりの性能・送水量・送水圧が確保されていた。今月 8 日から新規基準が施行され、いっそう安全性を向上させる津波対策工事やシビアアクシデント対策もこれに沿ったものとしなければならない。今後しっかり訓練を重ねて習熟し市民の安心につなげてほしい。

終了