

### 第 23 回津波対策工事点検

2014.5.23 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

防波壁 … 御前崎市検査監・市原子力政策室室長

静岡県危機管理部(1)・交通基盤部(1)・島田土木事務所(5) 計 7 名

(東・西工区について、2 班体制で点検実施する。)

点検項目〈防波壁のみ〉

- 西・東工区の壁部（継壁・たて壁下部補強）の基準高及び延長、高さなどの実測
- 西・東工区の壁部（たて壁下部補強）の補強鉄筋削孔長の実測（198 箇所）
- 西・東工区の壁部（継壁）の塗膜厚の実測（50 箇所）

現場点検

防波壁の西工区及び東工区において、壁部の基準高・延長、たて壁下部補強の鉄筋削孔及び塗膜厚の実測点検（東工区のみマスコミ公開）

静岡県の後藤検査監による実測点検の結果、「点検結果は基準を満たしており、問題ありません。今後は点検箇所が増えてくるので、合理的に点検できるようにしていきたい。またこれからも安全に工事を進めていただきたい」との講評があった。

点検において異常等も見られなかった。植田検査監からは、「これから雨の多くなる時期であり、引き続き安全には十分注意して、工事を進めていただきたい」との講評があった。

〈その他 中部電力からの説明事項〉

・第 24 回点検の内容は、防波壁と安全性向上対策工事(4 号機建屋貫通部止水対策工事)点検を予定している。

以上