

第3回津波対策工事点検

2.21 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 00 分 中部電力浜岡原子力発電所 本館事務棟 5階
防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市原子力政策室長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

基礎部地中連続壁No.160 コンクリート受入試験

地中連続壁No.191 掘削精度（掘削幅、鉛直性、震度測定）

鉄筋籠No.52 配筋状況点検

防波壁以外班…静岡県危機管理部

海水取水ポンプエリアへの防水壁 $H=1.5$ 3、4号機のを外観寸法計測（5号機はコンクリート基礎工事中）、ジョイント部分のゴムのつぶれメーカーの仕様では1^{ミリ}で止水できるが実測は2～5^{ミリ}

1～5号災害対策用発電機据え付け時の記録、定期確認の記録を確認点検

可搬式動力ポンプ配備時の記録、定期確認の記録を確認点検

格納容器ベント弁操作室素ボンベの機器、配備時の記録、定期確認の記録、手順書の配備状況を確認点検

ブルドーザ等の重機配備時の記録、定期確認の記録を確認点検

防波壁、防波壁以外とも点検結果は適切で異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了