

第4回津波対策工事点検

3.14 午前10時00分～ 午後3時00分 中部電力浜岡原子力発電所 本館事務棟 5階
防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市原子力政策係長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

- 西工区鋼管矢板連続壁K-3 (平面位置、傾斜、天端高、根入長、矢板延長)点検
- 西工区鋼管矢板連続壁K-5 鋼管矢板建込み (矢板全長)点検
- 〃 鋼管継手溶接(外観検査、非破壊検査)自主検査記録点検
- 鉄筋籠 No.199 全長、鉄筋径・間隔、鉄筋本数、グラウト充てん点検

防波壁以外班…静岡県危機管理部

- 津波対策全体のつながり、シナリオを確認
- 防水壁の設計方針、原子炉機器冷却海水系電動機予備品の社内点検実績を確認
- 原子炉機器冷却海水系電動機取り替え運搬方法・手順書を確認
- 3号RCWSポンプモータ取り替え訓練の経過、計画確認
- 275KVA屋内開閉所 (3、4、5号機原子炉機器冷却海水系電動機予備品確認)
- 3号機海水取水槽エリアでの電動機取り替え手順などの確認

防波壁、防波壁以外とも点検結果は適切で異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了