

第7回津波対策工事点検

2012.6.21 午前10時00分～ 午後3時10分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5階

防波壁班…県検査室長、防波壁以外…市原子力政策室長

点検項目

防波壁班…静岡県交通基盤部

防波壁基礎工事 東工区 深礎（特殊部 5号-1：5u 西）

配筋検査（鉄筋径、間隔、本数）点検

防波壁基礎工事 東工区 No.138

出来形（天端高、施工幅、施工厚）点検

防波壁設置工事 西工区 上部工 H-51

フーチング出来形（基準高、延長、幅、厚さ）点検

防波壁基礎工事 西工区 鋼管矢板連続壁 K-12

鋼管矢板建込み（平面位置、傾斜、矢板天端高、根入長、矢板施工延長）点検
コンクリート試験結果など書類の確認

防波壁以外班…静岡県危機管理部

水密扉の追加設置・補強に係る方針。設備概要の説明と社内検査記録などの確認
災害対策用発電機に係る訓練実績記録を確認

RCW モーター取り換え作業時の余震を考慮した安全確保の説明

3号機原子炉建屋（管理区域）にて水密扉追加設置・補強現場5カ所を確認

4号機原子炉建屋（非管理区域）にて水密扉追加設置・補強現場1カ所を確認

5号機原子炉建屋（非管理区域）にて水密扉追加設置・補強現場1カ所を確認

防波壁、防波壁以外とも点検結果は異常なし。工程どおりの進捗状況であった。

終了