

第 73 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2018.2.2(金) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階

エネルギー政策課

危機管理部 危機管理監代理

静岡県原子力安全対策課 課長、班長、主任

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 自然現象等監視用カメラの設置
- 森林火災感知（監視）用カメラの設置
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
 - ・現場点検

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「自然現象等監視カメラの設置工事、森林火災感知（監視）カメラの設置工事について、中部電力の計画通りに進んでいることおよび必要な機能が確保できていることを確認した。設備の充実化だけでなく、感知した際には対応がしっかりできるよう訓練をおこなってほしい」との講評があった。

さらに、「2018 年 1 月 18 日に発生した廃棄物減容処理装置建屋（第 1 建屋）2 階で確認された放射性物質を含む堆積物について、原因究明等をおこない、あらためて報告してほしい。また、図面と現場が相違していたことについても原因究明等をおこない、全体の信頼確保に取り組んでほしい」との意見があった。

御前崎市から、「自然現象等監視カメラの設置工事、森林火災感知（監視）カメラの設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。また、高所作業もあることから引き続き安全を確保し工事を進めてほしい。」との講評があった。

以上