

## 第 78 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2018.9.13(木) 午前 10 時 30 分～午後 5 時 00 分 浜岡原子力発電所 行政用現地情報共有室 2 階  
市エネルギー政策課  
県危機管理部 危機管理監代理  
静岡県原子力安全対策課 課長代理、班長、島主任

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○4 号機原子炉建屋 燃料プール監視カメラの設置

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

##### ○4 号機原子炉建屋 原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「燃料プール監視カメラ設置工事および原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。燃料プール監視カメラおよび原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化は、過酷事故時に有効な設備であると思われる。引き続き安全対策に取り組んでいただきたい。」との講評があった。

御前崎市から、「燃料プール監視カメラ設置工事および原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。引き続き作業安全に留意し、作業を進めていただきたい。」との講評があった。

次回点検、11/7(水)

以上