

河川水質調査結果

調査日

上半期：令和7年7月30日、8月19日

下半期：令和8年1月21日

No.	調査箇所	pH		SS (mg/L)		BOD (mg/L)		DO (mg/L)		透視度 (度)	
		上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
1	新野川 天神橋	7.8	7.7	2.9	1.0未満	1.3	0.5	10.0	13.5	>100	>100
2	新野川 苗代橋	7.3	7.4	38.0	4.0	1.3	0.7	6.6	11.8	11	>100
3	新野川 新川橋	7.6	7.5	15.0	2.7	5.7	0.7	8.1	13.0	23.5	>100
4	新野川 河口	8.3	7.2	16.0	4.6	3.6	0.9	10.4	11.0	20	>100
5	朝比奈川 上朝比奈処理施設付近	7.3	7.2	6.6	1.0未満	1.4	0.6	7.7	12.6	93	>100
6	池新田北排水路	7.7	7.4	12.0	3.4	2.5	1.6	7.4	9.7	73.5	>100
7	東町都市排水路	7.9	7.1	4.5	1.9	1.0	0.5	9.0	11.4	>100	>100
8	落合排水路	9.9	9.1	11.0	1.5	2.6	1.1	8.7	17.5	>100	95
9	箆川 箆川橋	9.2	7.6	3.7	1.0未満	1.5	0.5未満	8.2	13.3	>100	>100
10	箆川 佐倉処理施設付近	8.1	7.3	4.8	3.1	1.7	1.2	8.0	10.6	>100	>100
11	箆川 比木処理施設付近	8.3	7.3	4.9	2.0	1.8	0.8	7.6	12.4	>100	>100
12	箆川 ホーチアグリコ付近	7.4	7.2	9.0	3.0	2.3	0.9	11.1	10.0	36	>100
13	箆川 河口	7.5	7.4	9.2	3.1	2.4	0.8	9.7	11.3	33	>100
14	大原川 大原1号橋	7.7	7.6	4.8	1.7	1.6	1.9	7.4	11.9	>100	>100
15	大原川 間ヶ道橋	7.2	7.3	1.8	1.1	2.0	1.1	4.4	7.9	>100	>100
16	中西川 河口	7.5	7.3	6.0	2.8	2.4	1.3	9.1	11.3	35	>100
17	原前川 河口	7.1	7.6	28.0	58.0	6.1	72.0	2.9	5.4	13	6
18	西松沢川 河口	7.7	7.7	2.4	3.1	1.5	1.2	8.0	13.0	59	>100
19	東松沢川 河口	7.3	7.2	1.2	3.2	2.2	2.5	8.3	11.4	>100	>100
20	グランドホテル西側排水口	7.3	7.3	3.8	1.0未満	7.6	1.0	6.5	10.9	45	>100
21	下岬地区排水口	7.2	7.4	3.7	5.1	4.3	5.1	6.3	9.4	>100	89
22	シボタ排水路	7.2	7.2	11.0	2.0	2.3	0.7	1.6	3.7	29	>100
23	講舟川	7.7	7.7	2.6	2.4	1.9	2.1	6.3	8.8	>100	>100
24	女岩排水路	7.7	8.3	6.0	1.0	2.1	2.9	5.5	11.8	43.5	>100
25	原前川 上流	7.5	7.6	1.0未満	1.0未満	0.7	0.7	8.6	11.1	>100	>100
26	原前川 下流	7.5	6.9	1.0未満	9.7	0.7	2.6	8.4	10.3	>100	>100
27	西村川 河口	9.0	7.5	3.6	3.6	2.7	1.5	9.4	12.0	68	>100
28	御前崎排水路 下流	7.1	7.4	7.7	3.2	21.0	20.0	2.7	8.4	24	30.5
基準値 (B型)		6.5 - 8.5		25 mg/L以下		3 mg/L以下		5 mg/L以上		-	

※御前崎市内の河川については、環境基準値が設定されていないため、榛南小笠水域の他の河川が『B類型』に設定されていることから、『B類型』の基準値を準用する。

※環境基準値とは、公害防止に関する各種の施策を実施する上で行政上の達成すべき目標であり、直接公害の発生源を規制するものではない。